

AUFTRAGGEBER  
Mustermann GmbH  
Mustergasse 1  
12345 Musterstadt

Max Mustermann

DIENSTLEISTER  
N. Baumann Industriemontagen  
Wiesenkampstr.6  
32278 Kirchlengern

Herr Uwe Baumann  
+49 152/28734695  
service@nbaumann.net

## Leiternprüfung

Auftrag: 25\_XXX

Datum: 05.03.2025

Sehr geehrter Max Mustermann,

beigefügt erhalten Sie die Dokumentation zur Prüfung der Leitern und Tritte gemäß den entsprechenden Richtlinien.

Die Prüfung umfasste insbesondere

1. Materialbeschaffenheit
2. Bau- und Zubehörteile
3. eine Funktionsprüfung

Die Prüfung wurde nach bestem Wissen und Gewissen durchgeführt. Für versteckte Mängel, die bei Anwendung der erforderlichen Sorgfalt nicht zu erkennen sind, wird eine Haftung ausgeschlossen.


Wie vereinbart erfolgt die Reparatur der zu behebbenden Mängel und die Verschrottung nicht reparierbarer Leitern und Tritte durch Sie als Betreiber.

Für eventuelle Fragen stehe ich gerne zur Verfügung.

Freundliche Grüße


Herr Uwe Baumann  
zertifizierter Regalprüfer

# Inhaltsverzeichnis



	Seite
Bewertung und rechtliche Hinweise	3
Inspektionsbericht	4
Leiter Leiter 02	4
Zusammenfassung	5

Muster



# Bewertung und rechtliche Hinweise

Die Leitern- und Tritteinspektion erfolgte auf folgenden Rechtsgrundlagen:

- Betriebssicherheitsverordnung BetrSichV
- DIN EN 131
- DGUV 208-016 (Leitern und Tritte)
- DGUV 208-032 (Steigleitern)

Die bei der Inspektion festgestellten Mängel sind in diesem Protokoll aufgelistet und beschrieben. Angaben zur Belastbarkeit und Eignung wurden vom Betreiber angegeben oder von den Herstellerangaben übernommen. Der Inspektionsdienstleister erstellt selbst keine Angaben. Die Prüfung wurde nach bestem Wissen und Gewissen durchgeführt. Für versteckte Mängel, die bei Anwendung der erforderlichen Sorgfalt nicht zu erkennen sind, wird eine Haftung ausgeschlossen.


## Mangelbeseitigung

Die Verantwortung für die ordnungsgemäße Beseitigung der festgestellten Mängel und die Verschrottung nicht reparierbarer Leitern und Tritte trägt der Betreiber. Die umgehende Umsetzung der Reparaturen und der Verschrottung nicht reparierbarer Leitern und Tritte wird dringend empfohlen.

## Prüffristen

Gem. BetrSichV § 10 Absatz 1 und der DGUV 208-016 richten sich die die Zeitabstände für die Prüfung nach den Betriebsverhältnissen, insbesondere nach der Nutzungshäufigkeit, der Beanspruchung bei der Benutzung sowie der Häufigkeit und Schwere festgestellter Mängel bei vorangegangenen Prüfungen. Der Inspektionsdienstleister führt hierzu keine Beratung durch, sondern weist ausschließlich auf die geltenden Normen hin.

# Inspektionsbericht



## Anlegeleiter Leiter 02

Standort:	Produktion	Werkstoff:	Aluminium
Hersteller:	Hailo	Anzahl Stufen/Sprossen inkl. Plattform:	2x11
Typbezeichnung:	-	Länge (Transportzustand):	-
Artikelnummer:	11611	Länge ausgefahren:	5.500 mm
Datum Anschaffung:	01.01.2023	max. Belastung:	-



Prüfpunkt	Bewertung
Holm	verwendungsfähig
Sprosse / Stufe	verwendungsfähig
Leiterfuß / Rolle	verwendungsfähig
Zubehör	verwendungsfähig
Kennzeichnung	verwendungsfähig


Mangel 1: Kennzeichnung fehlt



**Gesamtbewertung**

**verwendungsfähig**

# Zusammenfassung



Muster